



Prezydent  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 510  
fax: 94 35 23 769  
e-mail: prezydent@post.pl  
www.kolobrzeg.pl  
PN-EN ISO 9001:2009

Kołobrzeg ..5 lipca 2012 r.

*IME do BIP*

*[Signature]*  
SEKRETARZ MIASTA  
Ewa Polochata

PNW.0003.20.2012.K  
BRM.0057/114/12

**Pani Dorota Oyedemi  
Radna Rady Miasta Kołobrzeg**

**Dotyczy: zapytania z dnia 25.06.2012 roku w sprawie opaski zieleni wokół oczyszczalni ścieków i kompostowni.**

Odpowiadając na Pani zapytanie w sprawie otuliny zadrzewieniowej wokół oczyszczalni ścieków i kompostowni, w załączeniu przekazuję informację, złożoną przez zarząd spółki MWiK Kołobrzeg sp. z o.o.

Z poważaniem,

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
Janusz Gromek

Do wiadomości:  
BRM

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".


Inspektor ds. obronnych

*[Signature]*  
4/2 Dariusz Trzeciak

*Dokument nie zawiera treści nieupadanych z ustawa o ochronie danych osobowych*

PEŁNOMOCNIK  
PREZYDENTA MIASTA  
DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

*[Signature]*  
Jolanta Aksiewicz-Kwiatkowska



Kołobrzeg, dnia 02-07-2012 r.

**Prezydent Miasta Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg**

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Radną Rady Miasta Panią Dorotę Oyedemi z dnia 25-06-2012 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu informuje, iż wykonana w roku 2010 r. otulina zadrzewieniowa wokół oczyszczalni ścieków i kompostowni została w okresie gwarancji uzupełniona sadzonkami drzew, które wypadły. Jednak ciężka zima, jak również przymrozki wiosenne spowodowały szkody w nasadzeniach nie tylko w ramach wykonanej otuliny, ale również w nasadzeniach drzew na terenie całego kraju. Poważnym problemem jest także niszczenie sadzonek przez zwierzynę (dziki, sarny), pomimo wykonanego ogrodzenia otuliny. Wypadnięcie części sadzonek spotęgowały również złe warunki gruntowe terenu – podmokły obszar. Dotyczyło to w szczególności dużych drzew (klon polny, dąb czerwony). Na powyższym terenie panują bowiem trudne warunki siedliskowe dla nasadzeń drzew, teren otuliny jest podmokły i podtopiony przez większą część roku co jest spowodowane złą melioracją. (brak udrożnienia rowów melioracyjnych). Ponadto występują na nim zabagnienia, obszar jest częściowo porośnięty trzcinowiskiem z oczkami wodnymi, a miejscowo woda stojąca utrzymuje się przez cały rok, co powoduje gnienie sadzonek. W związku z powyższym mając na uwadze jak najlepsze dostosowanie sadzonek do panujących warunków siedliskowych na powyższym terenie w ramach uzupełnienia wypadnięć zamiast małych sadzonek m.in. dębu szypułkowego wprowadzono więc nasadzenia olszy czarnej, topoli, wierzby, które są bardziej odporne na wodę utrzymującą się przez większą część roku.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU  
d/s Eksploatacji  
*[Signature]*  
Piotr Moździerz

**Sekretariat:**

+48 94 35 232 92  
www.mwik.kolobrzeg.pl

**Laboratorium:**

badanie wody:  
+48 94 35 489 80  
badanie ścieków:  
+48 94 35 177 79 w. 13

**Ujęcie Wody:**

+48 94 35 438 97

**Oczyszczalnia Ścieków:**

+48 94 35 177 79

**Dział Sprzedaży:**

+48 94 35 464 25

**Dział Techniczno-  
Eksploatacyjny:**

+48 94 35 234 96

**Dział Logistyki  
i Zaopatrzenia:**

+48 94 35 234 95

**Dział  
Eksploatacji Gmin:**

+48 94 35 197 73

**Dyspozytornia:**

+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.

tel. 994