



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

INT-DOBIP
02-05-16
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
SEKRETARIAT
02. MAJ 2016
Pość załączników _____ podpis _____

Kołobrzeg dnia 27 kwietnia 2016r.

BRM.0003.110.2016.II

Radny RM
Ireneusz Zarzycki

Dotyczy: Interpelacji Radnego Rady Miasta znak BRM.0003.110.2016.II z dnia 19.04.2016r.

Odpowiadając na interpelację Radnego Rady Miasta znak BRM.0003.110.2016.II z dnia 19.04.2016r. przedkładam poniższe informacje, dotyczące zadania inwestycyjnego pn: „Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego”.

Wady wykazane podczas przeglądu międzygwarancyjnego, który odbył się dnia 5.05.2015r., częściowo zostały usunięte przez Wykonawcę robót budowlanych. Zakres wykonanych prac określa protokół z dnia 4.12.2015r. oraz protokół z dnia 30.03.2016r. podpisany przez przedstawiciela MOSiR. Pozostałe wady Wykonawca winien usunąć do dnia 13.05.2016r.

Ostatni przegląd obiektu, w ramach gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, planowany jest na maj bieżącego roku.

Załączniki:

1. Kopia protokołu odbioru wad/usterek z dnia 4.12.2015r.
2. Kopia protokołu odbioru wad/usterek z dnia 30.03.2016r.

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI WIEJAWNYCH

Marek Hilbert

Do wiadomości:
1. BRM/wm

2016-16

Dokument nie zawiera treści niezgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI

mgr inż. Janusz Strucki

2016-04-28

Potwierdzam, że niżej wymienione usterki na zadaniu Rejonowe Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Słowiańskiej w Kolibrzcu wg rozpisania spisanego w dniu 04.12.2015r. zostały usterki:

1. Usunięto zastoiny wody na schodach żelbetonowych na trybunie A w hali sportowej - wykonano regulacje stopni.
2. Usunięto rdzawe zaciski na słupach żelbetonowych oraz zabezpieczono żaluzje oraz metalowe elementy montażowe - malowana A/B.
3. Usunięto ślad po zacisku w przedsionku szatni 1 (1/B) w malowane całej pomieszczenia.
4. Usunięto ślad po zacisku na suficie w toalecie II 20A.
5. Usunięto ślad po zacisku w biurze 120A.

[Handwritten signature]

A. Karpiński 015 184 01

Kolibrzecz 20.03.2016

Dokument nie zwiera treści niezgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych
WYDZIAŁ OŚWIATY
mgr inż. Janina Struśko
2016-04-28

P R O T O K Ó Ł

spisany w dniu 4.12.2015r. w sprawie odbioru usunięcia wad/usterek wyszczególnionych w protokole z przeglądu międzygwarancyjnego z dnia 5.05.2015r. na zadaniu:

**„Regionalne Centrum Sportu –
zagospodarowanie terenów sportowych
przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu”**

(umowa nr nr 46/I/2009 z dnia 31.08.2009r. oraz umowy o roboty dodatkowe nr 69/I/2010 z dnia 10.11.2010r; nr 70/I/2010 z dnia 10.11.2010r; 12/I/2011 z dnia 24.03.2011r.)

roboty budowlane wykonano dla: **Gminy Miasto Kołobrzeg**
roboty budowlane wykonano przez: **SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Generała Zajączka 9**

Komisja w składzie:

1. *Jacek Struski - 3*
2. *Andrzej Młociński - 3*
3. *Jacek Bonarski - MOSiR*
4. *Andrzej Kępczyński - MOSiR*
5. *Andrzej Brudnowski - Skanska*
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Ustalenia:

- 1) Komisja, dokonuje przeglądu wykonanych prac i oceniają usunięcie usterek w/w opisanymi w pkt 1, 2, 3 (w zakresie nowiczych), 4 (z wyjątkiem zastoin na schodach), 5, 7, 8, 9, 10
- 2) Usterki opisane w pkt 3 (w zakresie konstrukcji) oraz 6 - zgodnie z wewnętrzną korespondencją, pozostaje w gestii wykonawcy
- 3) Do usunięcia pozostaje usterka opisane w pkt 4 - zastoiny wody na schodach

- 4) Komisja w trakcie przeglądu stwierdziła konieczność wykonania prac:
- 5) Szotnie M1/B - ponownie pojawiły się rowki i puchnięcie faktury;
- 6) Filary - ponownie pojawiły się odrosty roślin;
- 7) A. 90/A toczak - rowek nie spełnia;
- 8) Tapczume AB - uszczelnienie dyktacji, szlifowanie powierzchni przy słupach - prace do wykonania wiosną 2016 (z uwagi na warunki atmosferyczne);
- 9) Instalacje gazowe w pl. M - niemożność pracy kasach - po dokonaniu pomiarów zastoin wady stwierdzono, że odchyłki nie mają się w normie - brak uwagi do wykonawcy w tym zakresie;
- 10) Konkretyzacja postawionych przez wykonawcę warunków ust. 5 w pkt 5 jest regulowane wentylacji promienniczej przez użytkownika;
- 11) Termin wykonania prac 30.04.2016r.

Z

Podpisy Komisji

- 1. *Janusz Strucki*
- 2. *Włodzisław Spota*
- 3. *[Signature]*
- 4. *A. Kowalczyk*
- 5. *Krzysztof Bucalski*
- 6. *[Signature]*
- 7. *[Signature]*
- 8. *[Signature]*
- 9. *[Signature]*
- 10. *[Signature]*

Dokument nie zawiera treści niezgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych
 WYDZIAŁU INWESTYCJI
 mgr inż. Janusz Strucki
 2016-04-28

4/2