



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg ... września 2014r.

*INF - do BIP
23.09.14*

PNW.0003.25.2014.K
BRM.0003.194.2014.II

**Pani Dorota Oyedemi
Radna Rady Miasta Kołobrzeg**

Dotyczy: zapytania z dnia 9.09.2014 roku w sprawie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.

Odpowiadając na Pani zapytanie, złożone w dniu 9.09.2014 roku w sprawie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku, w załączeniu przekazuję wyjaśnienie, jakie w tej sprawie złożył zarząd spółki MWiK Kołobrzeg sp. z o.o.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Jaruzs Gromek

Załącznik:

Pismo MWiK Kołobrzeg sp. z o.o.
z dnia 18.09.2014r.

Do wiadomości:

OR

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hilbert


22. 09. 14

Dokument nie zawiera treści nieuprawnionych w ustępie 1 o ochronie danych osobowych.

PREZYDENT MIASTA
Kołobrzeg
22. WRZ. 2014
ABS



AB 1156

ISO 9001
ISO 14001
PN-N-18001AC 014
OMS, EMS,
BHP

Kołobrzeg dnia 18.09.2014 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
Pan Janusz Gromek
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg

19. WRZ. 2014

Pww. 0003.25.2014.1c

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Radną Rady Miasta Kołobrzeg Panią Dorotę Oyedemi z dnia 09.09.2014 r. Zarząd Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja informuje:

1. Na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku na przełomie sierpnia i września 2014 r. nie były prowadzone żadne prace remontowo-konserwacyjne mogące powodować emisję nadmiernego odoru. Jednocześnie Spółka zamontowała na terenie oczyszczalni ścieków system kontroli substancji gazowych NANO60 mierzących stężenie siarkowodoru. W/ w okresie jak i obecnie nie stwierdzono obecności siarkowodoru, co potwierdziły kontrole Staży Miejskiej.

2. W dniu 16.08.2014 r. w wyniku ulewnych opadów deszczu na terenie gminy Kołobrzeg wody opadowe z terenu oczyszczalni ścieków w Korzyścienku (przy bramie wjazdowej) spłynęły do rowu melioracyjnego znajdującego się przy drodze dojazdowej. Nie doszło w żadnym wypadku do wylania się ścieków na terenie oczyszczalni, były to tylko i wyłącznie wody opadowe, które w sposób naturalny zostały odebrane przez rów melioracyjny. W związku z tym, iż w Ustawie z dnia 18 lipca 2001r – prawo wodne (jednolity tekst Dz. U z 2012 r. poz. 145 ze zmianami) i w pozwoleniu wodno-prawnym WOŚ.II.7322.14.2013.Z.d.K. nie ma uregulowań dotyczących badań ścieków oczyszczonych w zakresie na obecność E. coli nie mamy obowiązku ich wykonywania. Wszelkie inne badania wykonujemy w zakresie zgodnym z obowiązującym nas pozwoleniem wodno-prawnym.

PREZES ZARZĄDU
 MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Hryciów

tel. 994