



## Prezydent Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 510  
fax: 94 35 23 769  
e-mail: prezydent@post.pl  
www.kolobrzeg.pl

BRM.0003.115.2016.II  
I.7013.20.2012.N

Kołobrzeg, 28 kwietnia 2016r.

W P L E W K O  
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG  
SEKRETARIAT  
02.05.16  
02. MAJ 2016  
podpis

**Radny RM**  
**Krzysztof Plewko**

**Dotyczy:** Interpelacji Radnego Rady Miasta znak BRM.0003.115.2016.II z dnia 19.04.2016r.

Odpowiadając na interpelację Radnego Rady Miasta znak BRM.0003.115.2016.II z dnia 19.04.2016r. przedkładam poniższe informacje, dotyczące zadania inwestycyjnego pn: „*Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu*”.

Firma Compono Sp. z o.o. nie badała sprawy usterek na molo na zlecenie Miasta. Przytoczona przez Pana opinia Projektanta, została sporządzona w ramach spoczywających na nim obowiązków, wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotowej inwestycji. Należy mieć na względzie fakt, iż Projektant zarówno w projekcie jak i po zrealizowaniu zadania nie wskazał parametrów, jakim powinny odpowiadać zastosowane wkręty.

Spękania powstałe na głowicy molo zostały wyszczególnione w protokole z przeglądu międzygwarancyjnego. Obecnie stanowią one mikrouszkodzenia nawierzchni, wobec czego podlegać będą obserwacji do czasu zorganizowana kolejnego przeglądu. Jednocześnie Miasto wystąpi do Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego o wskazanie przyczyn powstałych pęknięć oraz sposobu ich usunięcia.

Farba zastosowana do malowania elementów metalowych została użyta zgodnie z ustaleniami stron dokonanymi na etapie realizacji zadania. Z wyjaśnień Wykonawcy wynika, że przyczyną jej złuszczenia nie jest zła jakości farby lecz zbyt wczesne pomalowanie świeżo ocynkowanych ogniowo powierzchni barierek i osłon.

Miasto nie dysponuje fakturami za zastosowane materiały budowlane (w tym deski i farby). Zakup materiałów pozostawał w gestii Wykonawcy i (zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane) nie był on zobowiązany do ich przekazania Zamawiającemu. W ramach dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przekazał natomiast Zamawiającemu m.in. deklaracje zgodności bądź karty charakterystyki zastosowanych materiałów, które przedstawiam w załączeniu.

Komórką Urzędu Miasta koordynującą realizację zadania był Wydział Inwestycji, natomiast nadzór inwestorski prowadzony był przez Firmę PUP EKOBUD S.C. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słowińskiej 11B.

Ostateczny termin usunięcia usterek na obiekcie został ustalony w protokole z przeglądu, który odbył się dnia 25.03.2016r., na dzień 24.06.2016r.

z poważaniem:

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

Załączniki:

1. Deklaracja zgodności desek Hanit
2. Karta charakterystyki farby Purmal S-30 P

Do wiadomości:

1. BRM/wm

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK  
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hulbert

2.05.16

Dokument nie zawiera treści  
niezgodnych z ustawą o  
ochronie danych osobowych  
WYDZIAŁ INWESTYCJI

mgr inż. Janusz Strucki

2016-04-29