

OK. 17.10. 1. 2018. III



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kołobrzegu
woj. Zachodniopomorskie

MOPS L.dz. _____
29 STY. 2018
Podpis _____ Zm. _____

OK-091-01/18

Kołobrzeg, 29.01.2018 r.

Znak sprawy PZ.5581.1.2018

PROTOKÓŁ**ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 17.01.2018 r. do 24.01.2018 r.

przez:

kpt. mgr. inż. Krzysztofa Gruchałę - Specjalistę ds. kontr.-rozp., (nr leg. sł.- 183/2013)
st. kpt. mgr. inż. Tomasza Samborskiego- Zastępcę Dowódcy JRG, (nr leg. sł. -7/2017)

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5581.1.2018 z dnia 08.01.2018 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Noclegowni/Ogrzewalni oraz Schronisku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Zwycięzców 12

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
<ul style="list-style-type: none"> Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Okopowa 15, 78-100 Kołobrzeg 	Danuta Majchrzak – Zastępca Dyrektora MOPS

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Anna Jodelis – wychowawca, pracownik socjalny MOPS	---

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Kontrola przeprowadzona w związku z poleceniem Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie znak WZ.0754.76.2017 z dnia 08.12.2017 r. polecającym

ZA ZGODNOŚĆ
INSPEKCYJNAŁEM
ds. kancelarii
gr Aleksandra Kowal-

1/5

przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w m.in. obiektach opieki socjalnej i noclegowniach.

Wykaz kontrolowanych części obiektu:

- pomieszczenia noclegowni/ogrzewalni,
- wybiórczo pomieszczenia schroniska,
- pionowe i poziome ciągi komunikacyjne,
- zagospodarowanie wokół budynku.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

- Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Okopowa 15, 78-100 Kołobrzeg

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

W budynku MOPS przy ul. Zwycięstwa 12 w Kołobrzegu znajdują się pomieszczenia noclegowni/ogrzewalni i schroniska. Pomieszczenia noclegowni/ogrzewalni zlokalizowane są na poziomie suterenu, do których prowadzi odrębne wejście z zewnątrz obiektu. Odrębne wejście do części budynku, w którym mieści się schronisko, zlokalizowane jest od strony ul. Zwycięzców (odrębna strefa pożarowa). W budynku (części schroniska) znajduje się wydzielona pożarowo i oddymiana grawitacyjnie klatka schodowa, łącząca poziom I piętra z parterem. Ciągi komunikacyjne wyposażono w lampy oświetlenia ewakuacyjnego.

Pomieszczenia (części budynku) w których mieści się noclegowania/ogrzewalnia i schronisko nie są połączone ze sobą komunikacyjnie (odrębne wejścia – odrębna strefa pożarowa o powierzchni poniżej 200 m²).

Parametry techniczne obiektu:

- pow. użytkowa – 496,81 m²,
- kubatura – 1 400,00 m³,
- wysokość obiektu – niski (N),
- kategoria zagrożenia ludzi – obiekt zakwalifikowany do ZL V.

Ilość miejsc noclegowych:

- Schronisko – 35 osób
- Noclegownia/ogrzewalnia:
 - Okres jesienno – zimowy – 18 osób,
 - W przypadku ostrej zimy – 30 osób.

Droga pożarowa/dojazd do obiektu:

Dojazd do obiektu ulicą Zwycięzców. Dla budynku nie jest wymagana droga pożarowa.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne:

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów stanowi hydrant podziemny zlokalizowany na rogu ul. Zwycięzców i Źródlanej, w odległości 60 m od budynku.

Warunki ewakuacji:

Warunki ewakuacji w obiekcie w aspekcie długości dojść, przejść i wyjść ewakuacyjnych są zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Ewakuacja z pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu budynku odbywa się na korytarz, a następnie wyjściem ewakuacyjnym na zewnątrz budynku. Ewakuacja z pomieszczeń budynku zlokalizowanych na parterze odbywa się na korytarz, następnie jednym wyjściem na zewnątrz budynku. Ewakuacja osób z I-go piętra odbywa się układem korytarzowym do wydzielonej pożarowo i oddymianej grawitacyjnie klatki schodowej, a następnie wyjściem na zewnątrz budynku.

- urządzenia służące do usuwania dymu i zapobiegające zadymieniu klatek schodowych:

W obiekcie zastosowano autonomiczny system oddymiania, znajdujący się na klatce schodowej

W przestrzeni klatki schodowej zastosowano okno oddymiające uruchamiane automatycznie przez czujkę znajdującą się w klatce lub ręcznie przy pomocy przycisku oddymiania. Kompensację powietrza mają zapewnić drzwi prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Próby:

Przeprowadzona podczas kontroli próba działania systemu usuwania dymu potwierdziła jego sprawność techniczną.

- oświetlenie ewakuacyjne :

Drogi ewakuacyjne wyposażono w lampy oświetlenia ewakuacyjnego załączające się samoczynnie w momencie zaniku napięcia w sieci elektrycznej.

Próby:

Przeprowadzona podczas kontroli próba działania lamp oświetlenia ewakuacyjnego potwierdziła ich sprawność techniczną.

W trakcie przeprowadzania kontroli stwierdzono drożność istniejących dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Oznakowanie

W trakcie kontroli stwierdzono prawidłowe oznakowanie kierunków i wyjść ewakuacyjnych. Oznakowano lokalizację gaśnic, oraz ppoż. wyłącznika prądu – zgodnie z PN. Dodatkowo oprócz oznakowania część opraw oświetlenia ewakuacyjnego znajdujących się na ciągach komunikacyjnych posiada stosowne piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji.

3. Organizacja ochrony ppoż.

- a/ W trakcie kontroli przedłożono do wglądu „Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego” (IBP) z grudnia 2011 r., ostatnio zaktualizowaną w lutym 2017 r.
- b/ Obiekt został wyposażony w „Instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru”, które umieszczano w miejscach widocznych.
- c/ Alarmowanie straży pożarnej – w dniu kontroli jedynie za pomocą łączności telefonicznej.
- d/ Nie przeprowadzono praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji – brak wymogu.
- e/ Przedstawiono zaświadczenia z zapoznania z przepisami ppoż. stałych użytkowników obiektu.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

W przedmiotowym obiekcie ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych prowadzono w 2016 r. (protokół z dnia 03.01.2017 r.). W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
INSPEKTOR
ds. kancelarii
mgr Al. MAŁ



5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie występują

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

- Przeciwożarowy wyłącznik prądu,
- System oddymiania klatki schodowej,
- Oświetlenie ewakuacyjne.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

- protokół z przeglądu instalacji oddymiania grawitacyjnego z dnia 21.12.2017 r.,
 - protokół z przeglądu oświetlenia awaryjnego z dnia 21.12.2017 r.
 - protokół z zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 18.01.2018 r.,
- Przedłożone protokoły potwierdzają sprawność w/w instalacji i urządzeń.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

W pomieszczeniu noclegowni oraz schroniska wyposażono zgodnie z przepisami w gaśnice proszkowe. Podręczny sprzęt gaśniczy posiada aktualne terminy przeglądu i konserwacji oraz jest oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- instalacja elektryczna

*Przeciwożarowy wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie napięcia w budynku (noclegownia i schronisko) zlokalizowany został przy wejściu do budynku od strony ul. Zwycięzców.

- instalacja kominowo-wentylacyjna

- instalacja gazowa (doprowadzona do pomieszczeń kuchni na poziomie suterenu) – główny kurek gazu zlokalizowany jest na wschodniej zewnętrznej ścianie budynku. (w pomieszczeniu kuchni znajduje się detektor gazu ziemnego),

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

INSPEKTOR
ds. kancelarii

Aleksandra Kowalcyk

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

- protokół z badań instalacji elektrycznej (oporność izolacji) z dnia 21.12.2014 r.,
 - protokół ze szczelności instalacji gazowej z dnia 05.01.2018 r.,
 - protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych z dnia 05.09.2017 r.
- Przedłożone protokoły potwierdzają sprawność w/w instalacji i urządzeń.

Inne ustalenia:

BRAK

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

BRAK UWAG

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został pouczony o obowiązku wynikającym z art. 41 § 1 i 2 kpa, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń ~~-z zastrzeżeniami-~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr inż. Grażyna Foszczyńska-Mirecka
Organizator Pomocy Społecznej
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Okopowa 15; tel. 94 355 22 00
78-100 KOŁOBRZEG;
NIP: 671-104-29-93

MŁODSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych

mgr inż. Krzysztof Gruchała

ZASTĘPCA DOWÓDCY
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

st. kpt. mgr inż. Tomasz Samborski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

Dokument nie zawiera treści niezgodnych
z Ustawą o ochronie danych osobowych

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
INSPEKTOR
ds. kancelarii

mgr Aleksandra Kowalczyk

NACZELNIK
WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH

23 MAR. 2018

mgr Marzanna Pakmur

"Dokument nie zawiera treści,
których nieuprawnione ujawnienie
może mieć szkodliwy wpływ na
wykonywanie zadań przez Urząd
Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki
organizacyjne".

Inspektor ds. obronnych

Dariusz Trzeciak

5/5